

zał. 10

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Oczyszczalnia Syców

Lp.	Nr otw.	Głębokość	Nazwa gruntu wg Eurokod 7	symbol wg Eurokod 7	Nazwa gruntu wg normy PN-88/B-04481	Zawartość frakcji %				Wn %	Wp %	Wl %	I <sub>L</sub>	I <sub>p</sub>
						Żwir	Piasek	Pył	Il					
1	1	6,0	pył ilasty	clSi	głina pylasta					25,57	19,86	36,1	0,35	16,24
2	3	9,0	pył ilasty	clSi	głina pylasta	0,00	14,05	73,46	12,49	25,66	20,18	33,5	0,41	13,32
3	4	4,0	pył ilasty	clSi	głina pylasta	0,00	17,35	70,62	12,03	23,18	19,92	33,0	0,25	13,08
4	1	10,0	pył ilasty	clSi	głina pylasta	0,00	16,55	71,33	12,12	24,07	20,05	33,2	0,31	13,15
5	2	6,0	pył ilasty	clSi	głina pylasta	0,00	17,81	69,45	12,74	26,14	19,94	34,8	0,42	14,86
6	1	7,0	piasek pylasty	siSa	piasek pylasty	0,00	70,53	28,74	0,73					
7	2	12,0	piasek pylasty	siSa	piasek pylasty	0,00	71,07	27,46	1,47					

BADANIA WYKONAŁ: P. Jęsień